

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 033 76

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072949,92
Y= 587271,98



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,64	(Medžiaga, kiekis)
Zemė		—	0,00	130,61	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duogas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 3,07	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 3,07	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,61	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia 1,70	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krutavski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2011 m. 09 mėn (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	