

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 77^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072931,39
Y= 587264,02



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,71	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1	
				Apačia	1,88	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	128,83	
				Apačia	1,88	
	Nr.3			Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-2/13019
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino V.Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia		

2011 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)