

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (V31) 78

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-7
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072940,93
Y= 587277,89



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	130,58	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	