

-53-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (139) 101^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607262064
Y= 586694,60



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,75	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1,55	
	Nr.3		Viršus	132,20	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filiatas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrina V.Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		