

51-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (V33) 107

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607264,960
Y= 586702,57



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	133,65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1,93 131,72	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1,93 131,72	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1,93 131,72	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2713019
	Nr.6			Viršus Apačia	Sudarė (parašas) J. Krukovski (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) V. Auganas (pavardė)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)