

37-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. 95 122^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{6072634,71}{586802,69}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 met.
Dangtis	KET	650	—	133,71	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	133,71	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2,57	131,14	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 2,12 131,59	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 2,12 131,59	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė: J. Krukovski
					Patikrinė: V. Augūnas