

-42-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (99) 126

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072630,81
Y= 586798,48



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		133,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,71	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	130,79	AB'Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,92		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	130,79	
				Apačia	2,92		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	130,79	
				Apačia	2,92		
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	130,79	
				Apačia	2,92		
	Nr.5	.		Viršus	—		
				Apačia	—		
	Nr.6			Viršus	—		
				Apačia	—		
	Nr.7			Viršus	—		
				Apačia	—		
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							