

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 98 127

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072629,60
Y= 586801,67



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera
Dangtis		KET	300	—		<u>133,71</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>		<u>133,71</u>	Ar yra vandens? — nera
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>2,76</u>	<u>130,95</u>	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	<u>2,76</u>	<u>130,95</u>	
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	Sudarė <u>Juk</u> J.Krukovski
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	Patikrinė <u>V</u> V.Augonas
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	2009 m. 11 men.
				Apačia	—	—	

(Įrengimo tyrinėjimo data)