

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (96) 130

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X = 6072631,18
Y = 586800,46



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,68	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,11	131,57	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,11	131,57	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,14	131,54	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrinėto  V. Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							