

37-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (33) 131

Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6072656,81
Y= 586840,43

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,77	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdziai	Nr.1	PVC	160	Viršus		2,62 131,15	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2			Viršus			
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė			J. Krukovski				
		(parašas)	(pavardė)				
Patikrinė			V. Augūnas				
		(parašas)	(pavardė)				
2009 m. 11 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)							