

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (92) 132

Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072650,61$
 $Y = 586812,63$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8
Dangtis		KET	650	—		133,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,56	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1000	2,46		131,10	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,58	130,98	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,60	130,96	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,58	130,98	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-13019	
						Sudarė: [Signature] J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
						Patikrinė: [Signature] V.Augūnas (parašas) (pavarde)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	