

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (90) 133

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072648,98
Y= 586814,26



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		133,65	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,65	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.2			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia	2,62	131,03		
	Nr.3			Viršus			Sudarė [signature] (parašas)	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Patikrino [signature] (parašas)	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			J.Krukovski (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			V.Augūnas (pavardė)	
				Apačia				