

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~88~~ 134

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072651,99
Y= 586815,09



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,55	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,90	131,65	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,90	131,65	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,93	131,62	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-213019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			