

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(91) 135

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖVIUAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072650,56
Y= 586813,60



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	133,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,55	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,90 131,65	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,90 131,65	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93 131,62	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-273019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	