

-18-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 401 14

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Senelių g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 13	
Dangtis		KET	650	—	133,45	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	133,45	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1500	3,70	129,75	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,90		129,55
	Nr.2	PVC	315	Viršus			
				Apačia	3,91		129,54
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,72		130,73
	Nr.3'	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,72		129,73
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-213019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
						2010 m. 05 mėn. (Irengimo tyrimo data)	