

61

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr.(99) 141

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)3.3-13-90
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072610.05
Y= 586892.68



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		131,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,54	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,99	129,55	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,99	129,55	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2913019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  V.Augūnas
				Apačia			
						2010 m. 04 mėn.	(Įrengimo tyrimo data)