

62-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (97) 142

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072623,46$
 $Y = 586899,51$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,48	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,95	129,53	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-273019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							