

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (202) 154^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Alko g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIŖIŠIMO SCHEMA

X= 6072572,33
Y= 586696,38

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		134,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		134,10	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,23	130,87	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,23	130,87	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	3,23	130,87	
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2913019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			

Objektas: 01-2013019
Sudarė: J. Krukovski
(parašas) (pavardė)
Patikrino: V. Augūnas
(parašas) (pavardė)
2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)