

-56-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (44) 156

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g. - Alko
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072580,37
Y= 586675,104



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10
Dangtis	KET	650	—	134,08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,08	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	* BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	2,87	131,21	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	