

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. 1156a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072586,25
Y= 586661,01



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	134,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	134,07	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,88	132,19	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,88	132,19	Objektas: 01-2/13019
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,91	132,16	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Inžinierio tyrimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		