

-55-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 45 157

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g. - Alko g. 33-B-9
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072579,15$$

$$Y = 586677,67$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		134,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		134,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,05	134,00	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	3,05	134,00	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-213019
				Apačia	3,05	134,00	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė: J.Krukovskis (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	—	