

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelè Nr. (146) 160

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)




33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalis

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—		135,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		135,05	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 3,0	132,05	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 3,0	132,05	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 3,05	132,00	Objektas: 01-213019 Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 10 mėn. (Irenamo tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		