

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 160^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072581,04
Y= 586676,93



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	134,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,07	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,73	131,34	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	200 X 11,9	Viršus 2,18 134,89	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200 X 11,9	Viršus 2,18 131,89	
				Apačia	
	Nr.3	PE	110 X 6,6	Viršus 2,20 131,87	Objektas: 01-2 0019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn.
				Apačia	

(Įrengimo tyrinėjimo data)