

-47-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 106/172a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072599,44
Y= 586785,71

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		133,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,43	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,90	130,53	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,90	130,53	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,90	130,53	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			