


77/34-0188

Fekalinė kan. Nr.		KORTELE 173	33-B-9
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2017	VILNIUS	AUSTEJOS	
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys



$$\begin{array}{r} 1 \oplus \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 6072588,74 \\ \hline \gamma 586772,55 \end{array}$$

Horizontalinis



Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			133,67	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1500			
VANZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,79	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	Objektas
				Apačia 2,79	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
					2017.11.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)