

-49-

1

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 119 174^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 60725.77.21.
Y= 586776.68.

Vertikalusis



Horizontalusis



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	133,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	133,28	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,90 130,38	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,90 130,38	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	2,90 130,38	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	Patikrino: V. Auganas (parašas) (pavardė)
				Apačia	2,90 130,38	
	Nr.5			Viršus	—	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	