

51-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 116 176a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072567,57
Y= 586767,46



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>133,29</u>	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>133,29</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamžai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	<u>2,90</u> <u>130,39</u>	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 11 mėn.
			Apačia		

(Įrengimo tyrinėjimo data)