

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~17~~ 177^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		133,08	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,08	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,85	130,23		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	2,85	130,23		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	2,85	130,23		
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	2,85	130,23		
	Nr.5			Viršus	—	—	Patikrinė (parašas) (pavarde)	V. Augūnas (pavarde)
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—		