

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (12a) 178^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072562,28
Y= 586774,18



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,03	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.5	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.6	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.7	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)