

-55-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 13 193

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072578,06$$

$$Y = 586873,56$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		131,96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,96	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,02	129,94	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-23019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			