

-41-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. *193^a*

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= *6072596,29*
Y= *586886,17*



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		<i>131,60</i>	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	<i>0,00</i>		<i>131,60</i>	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	<i>1,77</i>	<i>129,83</i>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	<i>1,77</i>	<i>129,83</i>		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	<i>1,79</i>	<i>129,81</i>		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				