

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~100~~ 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 60725.9778
Y= 586882.11



↑ Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,72	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,35	130,37	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,97	129,75	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-23019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augėnas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							