

-58-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(m) 198

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072595,71
Y= 586887,66



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1,94	
	Nr.3	PVC	Viršus		AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
			Apačia		