

-58-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (žr.) 202

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072541,97
Y= 586659,71

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	134,57	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,57	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 3,21 134,36	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 3,21 134,36	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 3,21 134,36	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-2019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)