

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (225) 222

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072542,93
Y= 586775,12



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	550	—	132,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,74	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	