

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 224

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	132,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,55	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2,57	129,98
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2,57	129,98
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 2,57	129,98
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Auginas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"