

38-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (48) 23

Vilnius
(Miestas)Balsiai Romuvos g.
(gatvė)33-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072737,64$
 $Y = 586772,03$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,01	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	
		—	Apačia	—	
	Nr.2	PVC	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
		160	Apačia	2,43 131,58	
	Nr.3	—	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
		—	Apačia	—	
	Nr.4	—	Viršus	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
		—	Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
		—	Apačia	—	
	Nr.6	—	Viršus	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
		—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	
		—	Apačia	—	