

47-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (96) 234

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g. - Žilvino
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072511,08
Y= 586852,55



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 8	
Dangtis		KET	650	—		132,28	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,28	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	2,80		129,48	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,92	129,36		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,92	129,36		
	Nr.3	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,90	129,38		
	Nr.4	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,72	129,56		
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-273019
				Apačia				
Nr.6			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)		
			Apačia					
Nr.7			Viršus			Patikrinęs  V.Augūnas (parašas) (pavardė)		
			Apačia					
						2009 m. 11 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)	