

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~400~~ 241a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072542,97 \\ Y &= 586866,64 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		132,34	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,34	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,73	130,61		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,74	130,60		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas: 01-273019		
						Sudarė		J. Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino		V. Augonė (parašas) (pavardė)
						2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		