

-37-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (M) 25

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072749,58$$

$$Y = 586775,47$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	134,03	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	134,03	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	3,95	130,08	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				4,13	
	Nr.2	PVC	315	Viršus Apačia	
				4,13	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia	
				2,28	
	Nr.3'	PVC	160	Viršus Apačia	
				4,02	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/3019
	Nr.6			Viršus Apačia	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)