

31 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (76) 32

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)



33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis

Horizontalusis



$$X = 6072713,86$$

$$Y = 586854,18$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,34	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,80	131,54	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,80	131,54	
				Apačia	—	—	
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)