

LA507

KF
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Austėjos g.
(Gatvė)

KORTELE Nr. 43



33-B-9 (77/34-0168)
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket	550		133.04	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	600			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	131.06
				Apacia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	131.06
				Apacia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	131.06
				Apacia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	131.52
				Apacia	
	Nr.5	PVC	160	Viršus	131.06
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	

Ar yra dujų

Pastabos

UAB "Geo group"

Sudarė M.Šagoiko
(parašas) (pavardė)

Patikrino
(parašas) (pavardė)

2016-03
(Įrenginio tyrinėjimo data)