

-29-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(70) 44

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072730,04
Y= 586869,80



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes	nėra
Dangtis		KET	300	—		133,29	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,29	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,04	134,25		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,04	134,25		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J. Krukovski
				Apačia				(parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
				Apačia				(parašas) (pavarde)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	