

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(55) 56



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		133,72	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,72	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,83	131,89		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	1,83	131,89		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,83	134,89		
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,83	131,89		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		

Objektas:	01-13019
Sudarė	J.Krukovskis
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augūnas
(parašas)	(pavardė)
2009 m. 12 mėn.	
(Irenimo tyrinėjimo data)	