

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 58

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dausų g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072667,79
Y= 586686,91

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,78	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	
	Nr.2	PVC	Viršus	—	—
			Apačia	2,06 131,72	
	Nr.3	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	
	Nr.4	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	
	Nr.6	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	—
			Apačia	—	

Objektas: 0112-13019
Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)