

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 48 60

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072676,31
Y= 586689,41



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		133,75	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,75	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,22	131,53	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,22	131,53		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,22	131,53		
				Apačia	2,22	131,53		
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,24	131,51	Objektas: 01-2213019	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	2,24	131,51		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				