

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 120 63a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g. - Ramuvos 33-B-9
(gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072666,86$$

$$Y = 586710,29$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.	
Dangtis		KET	650	—	133,75	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	133,75	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	2000	2,70	131,05	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,23	131,52	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,23	131,52	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	2,26	131,49	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-18019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			