

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 64^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-B-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072665.16
Y= 586710.58



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	133,71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—	133,71	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,20 131,51	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,20 131,51	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,25 131,46	Objektas: 01-2-13019 Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		