

-47-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (KS) 66

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g. - Ramūnos 33-B-9
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072669,26
Y= 586710,64



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 7
Dangtis		KET	650	—		133,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		133,76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2,07		131,69	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,20	131,56	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,20	131,56	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,20	131,56	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-263019							
Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V. Augėnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							