

28.

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~117~~ 67^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-9
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072684,96
Y= 586721,92



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	133,62	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	133,62	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,17	131,45	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,17	131,45	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,22	131,40	Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)